


REVISÃO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS, CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERÃO EXISTENTES (EMBUTIDOS). ANÁLISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER DESCUPINIZAÇÃO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.




REVISÃO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS, CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERÃO EXISTENTES (EMBUTIDOS). ANÁLISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER DESCUPINIZAÇÃO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.

COBERTURA  
ESCALA 1:75


1º ANDAR  
+ 556,12

TÉRREO  
+ 550,82



REVISÃO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS, CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERÃO EXISTENTES (EMBUTIDOS). ANÁLISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER DESCUPINIZAÇÃO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.

ELEVADOR  
VER AMP. FL.512



NOTAS:

PORTAS EXISTENTES EXTERNAS: LIMPEZA GERAL DA ESQUADRIA, RETIRADA DE TODA PINTURA REMANESCENTE. PREVER REPARO NAS FOLHAS DE MADEIRA, PRINCIPALMENTE EM SUA PARTE INTERIOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E EXECUÇÃO DE ENVERTE QUANDO NECESSÁRIO. HIDRATAÇÃO DA MADEIRA E EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CONFORME PROSPECÇÃO, SOBRE FUNDO PARA MADEIRA. REVISÃO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E REPOSIÇÃO DE EVENTUAIS ITENS FALTANTES.

PORTAS EXISTENTES INTERNAS: LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE TODA PINTURA OU VERNIZ REMANESCENTE. EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CONFORME PROSPECÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. REVISÃO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E REPOSIÇÃO DE EVENTUAIS ITENS FALTANTES.

ESQUADRIAS DE FERRO EXISTENTE: LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE TODAS AS CAMADAS DE PINTURA REMANESCENTE. EXECUÇÃO DE ENKERTOS ONDE NECESSÁRIO, OBEDECENDO A DIMENSÃO E FORMATO DOS FERROS. REVISÃO GERAL DAS FERRAGENS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E REPOSIÇÃO DE EVENTUAIS ITENS FALTANTES. EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CONFORME PROSPECÇÃO, SOBRE FUNDO ANTIFERRUGINOSO. LIMPEZA DOS VIDROS E PREVER SUBSTITUIÇÃO DE EVENTUAIS UNIDADES QUEBRADAS OU TRINCADAS.

REVISÃO GERAL DO TELHADO, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS FRANCESAS, CALHAS E CONDUTORES, ALEM DE INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA. OS NOVOS CONDUTORES SERÃO EXISTENTES (EMBUTIDOS). ANÁLISE MINUCIOSA DA ESTRUTURA DE MADEIRA SUBSTITUINDO AS PARTES DANIFICADAS. PREVER DESCUPINIZAÇÃO GERAL DE TODO MADEIRAMENTO.

ELEVADOR  
VER AMP. FL.512

GC-01  
VER FL.107

FONTE / DADOS DE BASE		
0375-12-CPS-LPC-0001-ROO	0375-12-ARQ-AP-1102-R01-CBP	
0375-12-CPS-LCA-0001-ROO	0375-12-ARQ-AP-1103-R01-LBP	
0375-12-CPS-LCA-0002-ROO	0375-12-ARQ-AP-1101-R01-LAB	
0375-12-CPS-LCA-0003-ROO	0375-12-ARQ-AP-2102-R01-COB	
0375-12-CPS-LCA-0004-ROO	0375-12-ARQ-AP-2101-R01-CRT	
0375-12-CPS-LCA-0005-ROO	0375-12-ARQ-AP-3101-R01-PED	
0375-12-CPS-LCA-0006-ROO	0375-12-ARQ-AP-3102-R01-P1P	
0375-12-ARQ-AP-0001-R01-COM	0375-12-ARQ-AP-3103-R01-P2P	
0375-12-ARQ-AP-0101-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3104-R01-COB	
0375-12-ARQ-AP-0102-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3001-R01-CRT	
0375-12-ARQ-AP-1101-R01-DBP	0375-12-ARQ-AP-4101-R01-QDA	

CDHU		
ENG. FERNANDO AREVALLO LLATA	SUP. PROJETOS	
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE	
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LÍDER	
ARQ. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR	RRT S110439392100

APOIO CDHU		
JHE		
ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	COORDENADOR	ART 28027230210176583
JHE + HASAA		
ARQ. HELENA AYOUB SILVA	DESENVOLVIMENTO	RRT S11081414100

LEGENDA / NOTAS		
ACABAMENTOS		
① PISOS	④ EXISTENTE A MANTER	
② CERÂMICO 30x30cm PI-5, COR CINZA MÉDIO	⑤ CIMENTADO DESEMPENADO (ÁREAS EXTERNAS)	
③ PISO INDUSTRIAL POLIDO (ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA), E=12mm, COR CINZA MÉDIO	⑥ CONCRETO DRENANTE	
④ LADRILHO HIDRÁULICO 20x20cm, USO, COR BEGE CLARO, CONFORME TONALIDADE DO LADRILHO DA SECRETARIA E CORREDOR DE CIRCULAÇÃO	⑦	

△ VEDOS	
△ AZULEJO 15cm x 15cm COR BRANCO ATÉ O TETO	
△ PINTURA ESMALTE SINTÉTICO LINHA STANDARD ATÉ 2,10m E ACIMA PINTURA ACRILICA LINHA STANDARD SOBRE REVESTIMENTO. COR BRANCO GEL	
△ PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR AZUL GOLFINHO, REF. SÜVINIL C336	
△ PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR ARGILA, REF. SÜVINIL N123	
△ PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR VERDE CASHMIRE, REF. SÜVINIL N033	
△ PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO CORES CONFORME PROSPECÇÃO	

✕ FORROS	✕ RODAPÉS
FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO E=12,5mm, L=1,20m	① GRANILITE BOLEADO h=10cm, COR CINZA MÉDIO
COM TABICA. PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD COR BRANCO GEL	② RODAPÊ EM PISO INDUSTRIAL POLIDO h=10cm, COR CINZA MÉDIO
LAIJE APARENTE	③ RODAPÊ CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO, h=10cm
PAINÉIS DE FORRO ACÓSTICO MINERAL BISSOLÚVEL MODULADOS (62,5x62,5cm)	④ EXISTENTE A MANTER
③ PINTURA LATEX ACRILICO STANDARD COR BRANCO GEL SOBRE LAJE OU ESTUQUE	

PILARES, VIGAS E LAJES APARENTES: CONCRETO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACRILICO FOSCO INCOLOR A BASE DE ÁGUA. ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD PRETO FOSCO

LEGENDA		
DEMOLIÇÕES	A CONSTRUIR	EXISTENTE
BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCALVADO E=15cm (ALVENARIAS DO 2º ANDAR)		

NOTAS:			
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.			
REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano  
Rua Boa Vista,170 . 5ºo Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

PROJETO  
SDE\_074—ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA  
REFORMA E AMPLIAÇÃO  
ENDEREÇO / MUNICÍPIO  
R. Tamandaré,520—Campos Elíseos—Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
ARQUITETURA	ARQ	508/516
ASSUNTO		

EDIFÍCIO HISTÓRICO  
SITUAÇÃO PROPOSTA  
COBERTURA E ELEVAÇÕES 03 E 04

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	1:75	MAI/2022
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO											
Projeto	Região	Município	Versão	Etapa	do Projeto						
0	0	0	6	5	0	6	1	3	0	P	E