
VB111 (var)
1:50
2 N1 a 10.0 C=1193
2 N2 a 10.0 C=838
2 N3 a 10.0 C=800
2 N4 a 10.0 C=793
2 N5 a 10.0 C=800
2 N6 a 10.0 C=908
2 N7 a 10.0 C=800
2 N8 a 10.0 C=438
1 N9 a 10.0 C=195
1 N10 a 10.0 C=200
1 N11 a 10.0 C=230
1 N12 a 10.0 C=985
1 N13 a 10.0 C=550
1 N14 a 10.0 C=1198
1 N15 a 10.0 C=1200
2 N16 a 10.0 C=676
1 N17 a 10.0 C=551
1 N18 a 10.0 C=576
2 N19 a 10.0 C=1192
2 N20 a 10.0 C=838
2 N21 a 10.0 C=791
2 N22 a 10.0 C=445
2 N23 a 10.0 C=438
4 N30 a 12.5 C=388
2 N34 a 12.5 C=1154
2 N35 a 12.5 C=1163
2 N36 a 12.5 C=1200
2 N37 a 12.5 C=1200
2 N38 a 12.5 C=1180
2 N39 a 12.5 C=1200
2 N40 a 12.5 C=1200
2 N41 a 12.5 C=1197
2 N42 a 12.5 C=1158
2 N43 a 12.5 C=1163
2 N44 a 12.5 C=1200
2 N45 a 12.5 C=1198
2 N46 a 12.5 C=1175
2 N47 a 12.5 C=212
2 N48 a 12.5 C=1197
2 N49 a 12.5 C=1200
2 N50 a 12.5 C=1163
2 N51 a 12.5 C=293
1 N52 a 12.5 C=163
1 N53 a 12.5 C=199
1 N54 a 12.5 C=530
1 N55 a 12.5 C=234
1 N56 a 12.5 C=154
1 N57 a 12.5 C=906
1 N58 a 12.5 C=307
1 N59 a 12.5 C=269
1 N60 a 12.5 C=691
1 N61 a 12.5 C=220
1 N62 a 12.5 C=190
1 N63 a 12.5 C=185
1 N64 a 12.5 C=1180
1 N65 a 12.5 C=155
1 N66 a 12.5 C=300 e=20
1 N67 a 12.5 C=906
1 N68 a 12.5 C=154
1 N69 a 12.5 C=199
1 N70 a 12.5 C=234
1 N71 a 12.5 C=273
1 N72 a 12.5 C=307
2 N73 a 10.0 C=1200
2 N74 a 10.0 C=1200
2 N75 a 10.0 C=1200
2 N76 a 10.0 C=1200
2 N77 a 10.0 C=1200
2 N78 a 10.0 C=1200
2 N79 a 10.0 C=1200
2 N80 a 10.0 C=1200
2