

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

COMUNICADO

Processo CEETEPS n.º: 1488956/2018

Concorrência n.º 02/2021

Objeto: Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec Rio Claro.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela empresa WISDOM CONSTRUTORA, por e-mail, em 09/04/2021 às 15h:09, segue resposta da Comissão Julgadora:

Solicitação de Esclarecimento: “Por gentileza favor verificar no corpo deste e-mail abaixo parte das Planilhas e verificara que a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL, logo no Primeiro Itens SERVIÇOS INICIAIS no item 01.01 até 01.09 estão descritos os serviço, ou seja, são serviços que devem estar relacionados entra as Planilha (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA e ou PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO) certo? Pois bem, se observar a (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA) verá que os dois primeiros itens 01.01 e 01.02 NÃO fazem parte da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL, sendo assim, como podem constar estes serviços na Planilha REFORMA e não aparecer na GERAL uma vez que tanto a PLANILHA REFORMA + CONSTRUÇÃO são a soma do resultado das duas Planilhas (Correto). Como volto afirmar, foram realizados alteração da Primeira Planilha disponibilizada no Site, porém os serviços e quantitativos entre tais planilhas não estão corretos nesta novas Planilhas, o correto é vocês realizarem uma revisão geral entras as planilhas, possibilitando uma soma correta entre as mesmas, bem como, dos serviços e que hoje não estão condizentes, sendo assim, evitando assim possíveis novos questionamento e ou suspensão do processo para uma nova revisão.”

Resposta: Peça, por favor, que a empresa observe que os subitens 01.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL), pertencente ao item 01 INFRAESTRUTURA e 02.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL), pertencente ao Item 02 SUPERESTRUTURA constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA estão localizados nos subitens 02.17, pertencente ao Item 02 INFRAESTRUTURA e 03.10, pertencente ao Item 03 SUPERESTRUTURA ambos constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	02	INFRAESTRUTURA		
F-02.50.001	02.17	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	51,73
	03	SUPERESTRUTURA		
F-03.50.001	03.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	191,29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	01	INFRAESTRUTURA		
F-02.50.001	01.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	51,73
	02	SUPERESTRUTURA		
F-03.50.001	02.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	28,14
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	3	SUPERESTRUTURA		
F-03.50.001	03.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	163,15

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação