




SANITÁRIO ACESSÍVEL - BACIA SANITÁRIA



DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
PLANTA - BACIA SANITÁRIA
esc 1:25




DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
ELEVÇÃO LATERAL - BACIA SANITÁRIA
esc 1:25




DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
ELEVÇÃO FRONTAL - BACIA SANITÁRIA
esc 1:25


BEBEDOURO ACESSÍVEL




DETALHE TÍPICO
BEBEDOURO ACESSÍVEL
PLANTA
esc 1:25




DETALHE TÍPICO
BEBEDOURO ACESSÍVEL
VISTA FRONTAL
esc 1:25



DETALHE TÍPICO
BEBEDOURO ACESSÍVEL
VISTA LATERAL
esc 1:25




PLANTA
esc 1:25




ELEVÇÃO
esc 1:25


SANITÁRIO ACESSÍVEL - LAVATÓRIO



DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
PLANTA - LAVATÓRIO
esc 1:25




DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
ELEVÇÃO FRONTAL - LAVATÓRIO
esc 1:25



DETALHE TÍPICO
SANITÁRIO ACESSÍVEL
ELEVÇÃO LATERAL - LAVATÓRIO
esc 1:25

PICTOGRAMA



DETALHE TÍPICO
PICTOGRAMA DEFICIENTE FÍSICO
esc 1:25




Figura 62 – Sinalização tátil de alerta e relevos táteis de alerta instalados no piso

NOTA 1:

AS BARRAS DE APOIO TERÃO DIÂMETRO DE 3,00 A 4,50CM;
O PUXADOR HORIZONTAL DO LADO INTERNO DA PORTA, TERÁ DIÂMETRO ENTRE 3,5 A 2,5CM, H=0,90M DO PISO;
AS BACIAS E ASSENTOS EM SANITÁRIOS ACESSÍVEIS NÃO PODEM TER ABERTURA FRONTAL; SEGUIR A ABNT NBR 9050/2015.

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS
Centro
Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CBSA
CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO
UNIDADE
254 - Etec Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

LOCAL / MUNICÍPIO
Rua Ambrósia do México, 180

ÁREA TÉCNICA
ARQUITETURA
ESCALA
INDICADA
FOLHA Nº
ARQ-001/003

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE REFORMA

DETALHES TÍPICOS
DETALHES SANITÁRIOS E BEBEDOURO ACESSÍVEL

REFORMA

DESENHO
UIE
PROJETO
UIE
COORDENAÇÃO
UIE

OBSERVAÇÃO
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
DATA
14/02/2019
REVISÃO
R0
FOLHA
A1